

INGÉNIERIE B

33, rue de la Chambrelanne
95470 VEMARS
tél. 06.50.30.57.77
fax.01.34.68.66.40

Vémars le 26 Décembre 2008

ASL LE CADRAN
18 RUE JP Vacher
77600 BUSSY ST GEORGES

A l'attention de Mr J P BEAUGENDRE

Monsieur,

Suite à la visite du 18/10/08 pour l'inspection des murs de votre copropriété, je vous prie de bien vouloir lire ci-dessous mon rapport.

Liste des reprises à effectuées (selon plan de situation remis).

PANNEAU 1 (17 Bd de Lagny)
RAS

PANNEAU 2 (Bd de Lagny)
Panneau fissuré reprises à effectuées

PANNEAU N° 3 (Place Du Clos)
Panneau à reprendre en totalité, ainsi que les fondations à savoir ; démolition du mur en brique en 22 cm d'EP, piquage de la fondation, construction d'un mur en parpaings creux de 0.20 et plaquette aux deux faces ; (500ml x2.30 Ht)

PANNEAU 4 (place Du Clos)
Reprise de fissures par joint silicone en bout de chaque panneaux.

PANNEAU 5 place Du Clos)
Application de produit hydrofuge aux deux faces, reprise plaquettes d'habillage en partie basse.

PANNEAUN° 6 Place Du Clos)
RAS

PANNEAU N° 7 (place Du Clos)
RAS (voir infiltration coté trottoir lierre à couper)

PANNEAU N° 8 Place Du Clos)
RAS

PANNEAU N° 9 Place Du Clos)
RAS

INGÉNIERIE B

33, rue de la Chambrelanne
95470 VEMARS
tél. 06.50.30.57.77
fax.01.34.68.66.40

ASL LE CADRAN
18 RUE JP Vacher
77600 BUSSY ST GEORGE

PANNEAU N° 10 Place Du Clos)

Dépose du coffrage bois situé entre les 2 panneaux .
Pose éventuelle de profilé couvre joint.

PANNEAU N° 11& 12 (Place Du CLOS)

Trottoir béton à revoir par la ville de BUSSY

PANNEAU N° 13 (Place Du Clos)

Refait en plaquette RAS

PANNEAU N° 14 . 15.16 (Place Du Clos

PANNEAU N° 17 Place Du Clos)

Brique à reprendre en partie haute du murs de clôture

ANGLE PANNEAUX 16& 17 (Place Du Clos)

Raccords de brique partie haute du mur, traitement de l'angle des panneaux.

PANNEAU N° 19 (Place Du Clos)

RAS

Muret bas (ave Du Clos et 1 JB Vacher)

Tronçonnage, ouverture de fissure , application de joint.

Muret bas (1 rue Vacher & 3 rue Vacher)

RAS

PANNEAU N° 12 (1 Place du cadran)

Coté intérieur RAS (lierre à couper)

PANNEAUX 11 & 12 (Place du Cadran)

Voir panneau 10 place Du CLOS.

COUR PAUL FOSSIN

Mur de clôture RAS

MURET RUE JEAN BAPTISTE VACHER ET AVE DU CLOS ST GEORGES

Ras, l'aspect esthétique de ces murets ne présentent pas de risques particuliers à leurs structures

CONCLUSIONS

SUITE A LA VISITE EFFECTUEE AVEC Mr BEAUGENDRE

La priorité serait de reprendre le panneau N° 3 PLACE DU CLOS

En totalité de faire exécuter des gorges en ciment Hydrofugées le long des panneaux situées Place Du Clos coté extérieur.

Voir les services techniques de la Mairie.